



Landkreis Gifhorn | Schlossplatz 1 | 38518 Gifhorn

FB 9.2

Wasserwerk Gifhorn GmbH & Co KG
Im Heidland 1
38518 Gifhorn

Fachbereich
Auskunft erteilt
Zimmer
Telefon
Fax
Email

9-Umwelt
Sina Schreiner
221
+49(5371) 82-678
+49 (5371) 82-605
sina.schreiner@landkreis-gifhorn.de

Gifhorn den 11.07.2025

Prüfbericht T25/1661 zu Auftrag 250788 Trinkwasseruntersuchung - Auftragsuntersuchung

Probe: T25/1661
Objekt: Kreishaus II, Gifhorn
Objektart: Trinkwasserinstallation
Entnahmestelle: Küche, 2. OG, Spüle
Entnahmedatum/Uhrzeit: 09.07.2025 / 13:50 Uhr
Probennehmer: Herr Draheim
Probenahmennorm: DIN EN ISO 19458:2006-12 (Mikrobiologie)
Probenahmeverfahren: VV - Zweck c)
Untersuchungszeitraum: 09.07.2025 - 09.07.2025

Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenzwert	Analyseverfahren
Färbung, qualitativ		normal	ohne/farblos	DIN EN ISO 7887: 2012-04 Verf. A
Trübung, qualitativ		normal	ohne	LV P 05: 2023*
Temperatur bei Entnahme	°C	17,1		DIN 38404-C4: 1976-12
Gesamthärte	°dH	12		DIN 38409-H6:1986-1
Karbonathärte	°dH	8,8		DIN 38409-H7:2005-12 (Berechnung DEV D8:1971)

Beurteilung:

Probe T25/1661

Die Trinkwasserprobe entsprach hinsichtlich der untersuchten Parameter zum Zeitpunkt der Überprüfung der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch gemäß der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2023) in der derzeit gültigen Fassung.

Mit * gekennzeichnete Analyseverfahren befinden sich außerhalb des akkreditierten Bereichs.

Im Auftrage

Sina Schreiner
Laborleitung