



Landkreis Gifhorn | Schlossplatz 1 | 38518 Gifhorn

FB 9.2

Wasserwerk Gifhorn GmbH & Co KG
Im Heidland 1
38518 Gifhorn

Fachbereich
Auskunft erteilt
Zimmer
Telefon
Fax
Email

9-Umwelt
Tim Buchmann
220
05371-819
+49 (5371) 82-605
tim.buchmann@landkreis-gifhorn.de

Gifhorn den 28.01.2026

Prüfbericht T26-0131 zu Auftrag 260084 Trinkwasseruntersuchung - Auftragsuntersuchung

Probe:

T26-0131
 Objekt: LK Gifhorn, Schlossplatz 1, Kreishaus II
 Objektart: Trinkwasserinstallation
 Entnahmestelle: 2. OG, Küche, Spüle
 Entnahmedatum/Uhrzeit: 27.01.2026 / 12:40 Uhr
 Probenehmer: Herr Draheim
 Probenahmenorm: DIN EN ISO 5667-5:2011-02 (Chemie)
 Probenahmeverfahren: Verteilungsnetz (VT) - Zweck a)
 Untersuchungszeitraum: 27.01.2026 - 28.01.2026

Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenzwert	Analyseverfahren
Färbung, qualitativ		normal	ohne/farblos	DIN EN ISO 7887: 2012-04 Verf. A
Trübung, qualitativ		normal	ohne	LV P 05: 2023*
Geruch, qualitativ		normal	ohne/normal	DIN EN 1622:2006-10 Anh. C
Geschmack, qualitativ		normal	normal	DIN EN 1622:2006-10 Anh. C
Temperatur bei Entnahme	°C	9,8		DIN 38404-C4: 1976-12
Gesamthärte	°dH	13		DIN 38409-H6:1986-1
Karbonathärte	°dH	9,1		DIN 38409-H7:2005-12 (Berechnung DEV D8:1971)

Mit * gekennzeichnete Analyseverfahren befinden sich außerhalb des akkreditierten Bereichs.

Beurteilung:

Probe T26-0131

Die Trinkwasserprobe entsprach hinsichtlich der untersuchten Parameter zum Zeitpunkt der Überprüfung der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch gemäß der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2023) in der derzeit gültigen Fassung.



Sina Schreiner
Laborleitung